



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 22 от « 09 » декабря 2019г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Токмакла, ул.Центральная, д.11, тел.8(846)5145738,
tokmakl_sch@samara.edu.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

Директор Ахмадеева Руфина Фаильевна
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** с.Токмакла
2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности** образование
4. **Форма собственности объекта** государственная
5. **Объем предоставляемых услуг** 16/192
6. **Размещение объекта** отдельно стоящее; количество этажей в здании -2; занимаемый организацией этаж -1,2; базовый материал несущих конструкций – кирпич; материал лестниц – бетон
7. **Количество и назначение входов** 1
8. **Год постройки** 1981
9. **Год последней реконструкции:** нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	отсутствует		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	Есть	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,025 м	К, С, О		

Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	Нет	К, С, О	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	Нет	С	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет	С	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Есть	К, О, С	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2 м	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2м	К	Не требуются
Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Нет	С	
Места отдыха	наличие	Нет	К, О	Не требуются
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25м	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	Нет	К	Не требуется
Обозначение специальными знаками на	наличие	Нет	К	

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Нет	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		Нет			
Открытая лестница		Нет			
Пандус на рельефе		Нет			

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	2,5			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,5 x 5 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	Нет	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Нет	К, О	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие	Есть	К, О		

намокании					
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1	К, О		
Навес	наличие	Есть	К, О		
Водоотвод	наличие	Есть	К, О		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	Нет	К	установка	
Информация об объекте	наличие	Есть	Г		
Лестница наружная	наличие	Есть			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Нет	О		
Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Нет	О		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	Нет	О	установка	
Пандус наружный	наличие	Нет	О	установка	
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,03 м	К	установка	
Уклон	≤ 8%	< 8%	К	установка	

Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,4 м	К	установка
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	есть	К, О	установка
Разворотные площадки:				установка
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 2,0 м	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 2,2 м	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О	установка
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,04 м	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7 м	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9 м	К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О	установка
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К	установка
Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	установка
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,4 x 3 м	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	К, О	

- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05см	К	реконструкция

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		Нет			
	Пандус переносной	наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	- Нет	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,2м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,2x1,2м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г	установка	

Тактильная схема	наличие	Нет	С	установка	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г		Создать не позволяет планировка помещений
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			
Пандус внутренний на этаже		Нет			
Лестница межэтажная №1, №2 (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	Нет	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Есть с одной стороны	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,95-1,2 м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Есть с одной стороны	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С	Установка тактильных номеров	

Лифт пассажирский

наличие

Нет

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание в кабинетах начальных классов		-			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,03м	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Есть	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,7	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	Нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	Нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	Установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О		
	Обслуживание в кабинете информатики		-			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,03м	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Есть	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,7	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	Нет	С		

Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	Нет	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	Установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О	
Обслуживание в кабинете технологии				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,03м	К	
Информация тактильная	наличие	Нет	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	Есть	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,7	К	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	Нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	Нет	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	Установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О	
Обслуживание в кабинете химии				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,03м	К	
Информация тактильная	наличие	Нет	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	Есть	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,7	К	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	Нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	Нет	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	Установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О	
Обслуживание в кабинете физики				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9м	К	

Высота порога	≤ 0,025 м	0,03м	К	
Информация тактильная	наличие	Нет	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	Есть	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,7	К	
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	Нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	Нет	О	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К	Установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О	
Обслуживание с перемещением в библиотеке № 202				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,2 м	К	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К	
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К	Создание

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	2			
	Знак доступности помещения	наличие	Есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	- опорные поручни	наличие	есть	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	есть	К		

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	0,75 м	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	1,35 м	К	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	есть	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,3 x 0,85 м	К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,75 м	К, О	
Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет		
Санузел с кабиной для инвалидов (2 этаж - мужской и 3 этаж - женский)	наличие	нет		
Знак доступности помещения	наличие	нет		
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет		
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8м	К, О	
Открывание дверей	наружное	Есть		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет	С	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	Нет	К, О	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	Нет	К, О	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	Нет	К	
- опорные поручни	наличие	Нет	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	Нет	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет	К	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	Нет		

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	Нет	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	Нет	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м Наличие	Нет	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Нет	К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	Нет	К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	Нет	К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	Нет	С		
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	Нет	К, О, С		
Душевая кабина	наличие	Нет			

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Есть	К, О, Г, С		
Надписи:	наличие	Есть	К, О, Г, С		
размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5-2,5 м	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075 м	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	Есть	К, О, Г, С		
Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,4 м	К, О, Г		
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075 м	К, О, Г		
освещенность	наличие	есть	К, О, Г		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет			
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет			
на кнопках управления лифта	наличие	нет			
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет			
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт)	нет			
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт)	нет			
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет			
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет			
Звуковой маяк у входа (динамик с	наличие	нет			

Приложения

1.

2.

3.